

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Рівненська дирекція АТ «Укрпошта»

(назва філії)
«08» 09 2020 р.

АКТ № 9
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«08» 09 2020 р.

м. Рівне

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану
автомобіля УАЗ 3909, д.н. ВК7667АМ

який знаходиться у підзвіті Деркача Анатолія Степановича

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВК7667АМ	T0028227	17002001 10002199	105100/	1996	27.06.2001р	1084,00	1084,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 391,421 тис. км
маса об'єкта за паспортом – 2820/1820 кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Фізичний знос, глибока корозія, тріщини її несучих частин та кронштейнів	99%
2	Кузов (кабіна)	Вкритий слідами глибокої наскрізної корозії, тріщини несучих частин каркасу та кронштейнів	99%
3	Двигун	стук в районі КШМ, підтікання масла, тріщина головки блоку, тріщина розпредвала	98%
	Стартер	Фізичний знос втулок, обмотки якоря	97%
	Генератор	Фізичний знос щіток, замкнувши обмотки	98%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Фізичний знос деталей, підтікання палива в місцях з'єднання верхньої і нижньої частини, зрив різьби жиклерів	99%

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Відсутній, копія Акту про розукомплектування ТЗ додається	
5	Задній міст	Відсутній, копія Акту про розукомплектування ТЗ додається	
	Диски коліс	Відсутній, копія Акту про розукомплектування ТЗ додається	
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Підтікання масла, втрата дзеркала робочої поверхні штока амортизатора	98%
6	Передній міст	Відсутній, копія Акту про розукомплектування ТЗ додається	
	Диски коліс	Відсутній, копія Акту про розукомплектування ТЗ додається	
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Підтікання масла, втрата дзеркала робочої поверхні штока амортизатора	98%
7	Механізм рульового управління	Фізичний знос корпусу, посадочних місць підшипників та ролика	94%
8	Фургон	Глибока наскрізна корозія	97%
	Радіатор	Відсутній, копія Акту про розукомплектування ТЗ додається	
	Електропристрої	Замикання електропроводки	100%
	Фари	Відсутній, копія Акту про розукомплектування ТЗ додається	
	Головний гальмівний циліндр	Підтікання гальмівної рідини, пошкодження дзеркала робочої поверхні	98%
	Акумуляторна батарея	Сульфатація та замикання пластин	100%
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії: Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застаріння, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Копія Актів про розукомплектування ТЗ №4 від 05.03.13р., №7 від 03.06.13р., №11 від 26.07.13р.
3. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП

Механік

Провідний інженер

Деркач А.С.

Кротюк М.О.

Деркач В.О.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ 3909, д.н. ВК7667АМ

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВК7667АМ	T0028227	17002001 10002199	105100/	1996	27.06.2001р	1084,00	1084,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЕВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	-	-	-

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,530	3650,00	1934,50	-	1934,50

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1934,50 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник ВЕФ

«08» 09 2020 р.



Деркач А.С.

Касьян С.А.

 УКРАЇНА УКРАИНА UKRAINE UKRAINE		СВИДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Регістраційний номер Registration number	A	BK7667AK	
Рік випуску Date of first registration	B	1996	
Дата реєстрації Date of registration	I	03.01.2008	
Прізвище або організація Surname of company	C.1.1	УДППЗ "УКРПОШТА"	
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2		
Адреса Address	C.1.3	М.КИЇВ	
Регіон Region		ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	
Населений пункт Settlement		ВОВЧКА, 19	
Вулиця, будинок, квартира Street, house, apartment	C.4	ХРЕЩАТИК, 22	
Власність Ownership	H		
Дієсно до Period of validity		1-е МРВ ДАІ м.Рівне	
 БКС 052560			

Марка Make	D.1	UA3
Модель Type	D.2	3909
Тип Type	D.3	ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИЙ МАЛОТ-В
Коммерційний опис Commercial description	E	T0028227
Номер шасі (кузова, рами) Vehicle identification number	F.1	0
Повна маса Maximum mass	G	
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	J	
Категорія Vehicle category	P.1	2445
Об'єм двигуна Capacity	P.3	Бензин
Тип пального Type of fuel	R	ЗЕЛЕНИЙ
Колір Colour of the vehicle	S.1	Особливі відмітки АВТ-Ль СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ РВС 249135 від 10.05.2002
Кількість сидінь з місцем водія Number of seats including the driver's seat	S.2	
Кількість стоячих місць Number of standing places		
БКС 052560		

