

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Кіровоградська філія АТ «Укрпошта»
(назва)
« 13 » серпня 20 20 р.

АКТ № 5
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 13 » серпня 20 20 р.

м. Кропивницький

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану

УАЗ-374101

(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Туніка Сергія Анатолійовича

(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатаці ї	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку міс
BA4250AK	XTA374101H 0048465	1000198810 002493	105100	1987	01.02.1988	2495.00	2495.00	0.00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 523100 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 2710/1720 кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Корозія	98%
2	Кузов (кабіна)	Корозія ,деформація	99%
3	Двигун	Відсутній	
	Стартер	Відсутній	
	Генератор	Відсутній	
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Відсутній	

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Відсутня	
5	Роздавальна коробка	Відсутня	
6	Задній міст	Відсутній	
	Диски коліс	Відсутні	
	Ресори (пружини)	Відсутні	
	Амортизатори	Відсутні	
7	Передній міст	Відсутній	
	Диски коліс	Відсутні	
	Ресори (пружини)	Відсутні	
	Амортизатори	Відсутні	
	Передня вісь		
8	Механізм рульового управління	Відсутній	
9	Фургон	Корозія металу	
	Радіатор	Відсутній	
	Електропристрої	Відсутні	
	Фари	Відсутні	
	Головний гальмовий циліндр	Відсутній	
	Акумуляторна батарея	Здана на утилізацію згідно договору №70/29 від 12.06.2018р.	100%
10	Шини	Відсутні	

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 98 %.

Висновки та пропозиції комісії: Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарілий, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП
(посада)

Провідний інженер ЦПП
(посада)

Контролер технічного стану
транспортних засобів ЦПП
(посада)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

С.А. Тунік
(ПІБ)

А.В. Філіппов
(ПІБ)

О.А. Маковей
(ПІБ)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ 374101

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
BA4250AK	ХТА374101Н0048465	1000198810002493	105100	1987	01.02.1988	2495.00	2495.00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	870,00	-	870,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,87	2800,00	2436,00	-	1566,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1566,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

начальник ЦПП

начальник ВЕФ


13 серпня 2020 р.

Тунік С.А.

Самойлова Л.В.

Додаток 2
до акту обстеження фізичного (технічного)
стану транспортного засобу

Фото
ТЗ УАЗ-374101 ВА4250АК



Додаток 1
до акту обстеження фізичного (технічного)
стану транспортного засобу

Копія
свідоцтва про реєстрацію ТЗ УАЗ 374101 BA4250AK

 УКРАЇНА UKRAINE UKRAINE		СВИДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICATE OF IMMATRICULATION	
Регістраційний номер Registration number	A	BA4250AK	
Рік випуску Year of issue	B	1987	
Дата реєстрації Date of registration	I	14.02.2008	
Прізвище або організація Surname or company	C.1.1	УКР ДП ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ "УКРПОШТА"	
Місто по батькові Given name(s)	C.1.2	A"	
Адреса Address	C.1.3	Кіровоградська м. Кіровоград Ленінський Комарова, 68Б	
Вулиця, будинок, квартира Street, house, apartment	C.4	Кіровоградське РЕВ	
Власність Ownership	H	ДАІ при УМВС України в Кіровоградській обл.	
Період дії Period of validity			
CPB 993233			

Марка Make	D.1	УАЗ
Модель Type	D.2	374101
Тип Type	D.3	Фургон-С
Коммерційний опис Commercial description	E	ХТТ374101Н0048465
Номер шасі (кузов, рами) Vehicle identification number	F.1	048465
Повна маса Maximum mass	G	2710
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	J	
Категорія Vehicle category	P.1	2446
Об'єм двигуна Capacity	P.3	Бензин
Тип пального Type of fuel	R	зелений
Колір Colour of the vehicle	S.1	2
Кількість сидінь місць в місцях сидіння Number of seats including the driver's seat	S.2	Особливий відмітки: Спеціалізований оператор поштової зв'язку, ЕІС147062 від 26.05.1999р.
Кількість стоянок місць Number of standing places		
CPB 993233		