

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Одеська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«18» серпня 2020р.

АКТ № 1
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«18» серпня 2020 р.

м. Одеса

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану UA3 3909
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Афанасенко Ігоря Миколайовича
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (подія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
41852OK	XTT390900X003 8182	1500199910000 113	105100	1999	22.10.1999	0,00	0,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації - 553,986 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) – 2670/1720 кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Незворотна деформація рами, корозія ідентифікаційних номерів	99%
2	Кузов (кабіна)	Корозія наскрізна	98%
3	Двигун	відсутній	
	Стартер	відсутній	
	Генератор	відсутній	
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	відсутній	

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	відсутня	
5	Задній міст	відсутній	
	Диски коліс	відсутні	
	Ресори (пружини)	відсутні	
	Амортизатори	відсутні	
6	Передній міст	відсутній	
	Диски коліс	відсутні	
	Ресори (пружини)	відсутні	
	Амортизатори	відсутні	
	Передня вісь	-	
7	Механізм рульового управління	відсутній	
8	Фургон	Наскрізна корозія	99%
	Радіатор	відсутній	
	Електропристрої	відсутні	
	Фари	відсутні	
	Головний гальмовий циліндр	відсутній	
	Акумуляторна батарея	відсутня	
8	Автошини	відсутні	

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання і не придатний до подальшої експлуатації.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП
(посада)

(підпис)

Афанасенко І.М.
(ПІБ)

Заступник Начальника ЦПП
(посада)


(підпис)

Візнюк О.Ю.
(ПІБ)

Інженер І кат.
(посада)

(підпис)

Сініка Л.М.
(ПІБ)





УКРАЇНА
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Регістраційний номер
Registration number

A

41852OK

Рік випуску
Date of first registration

B

1999

Дата реєстрації
Date of registration

I

05.03.2009

Прізвище або організація
Surname or company

C.1.1

УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО П

Ім'я та по батькові
Given name(s)

C.1.2

ОШТОВОГО ЗВ'

Адреса
Address

C.1.3

О ПОШ

Регіон
Region

КИЇВ

Район
District

ЛЮБАШІВСЬКИЙ Р-Н

Населений пункт
Settlement

ЛЮБАШІВКА

Вулиця, будинок, квартира
Street, house, apartment

ЛЕНІНА, 87 /А

Власність
Ownership

C.4

ХРИЩАТИК, 22

Дійсно до
Valid until

H

РЕВ №12 при УДАІ

ГУ МВС України

в Одеській обл.

ВНС 193551

Марка
Make

D.1 УАЗ

Модель
Type

D.2 3909

Тип
Commercial description

D.3 ВАНТАЖНИЙ ВАНТАЖОПАСАЖИР
СЬКИЙ

Номер шасі (кузова, рами)
Vehicle identification number

E ХТТ390900Х0038182

Повна маса
Maximum mass

F.1 Х0035267 Х0038182

Маса без навантаження
Mass of the vehicle in service

F.1 2670

Категорія
Vehicle category

G 1720

Об'єм двигуна
Capacity

J

Тип паливного
Type of fuel

P.1 2445

Колір
Colour of the vehicle

P.3 Бензин

Кількість сидінь
з місцем водія
Number of seats
including the driver's seat

R СІРИЙ

Кількість стоячих місць
Number of standing places

S.1

Особливі відмітки
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПОШТА
ОІС 520403 від 22.10.2002

S.2

ВНС 193551

РД № 45381 ТОВ "Знак" Консорціуму "ЕДАПС" Зм. 0048-2009 02

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ 3909

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
41852OK	ХТТ39090 0X003818 2	150019991000 0113	105100	1999	22.10.1999	0,00	0,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	500,00	0,00	500,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,9	3800,00	3420,00	-	3420,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 2920,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Афанасенко І.М.

Начальник ВЕФ

Чумакова С.В.

25 серпня 2020 р.