

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Одеська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«18» серпня 2020р.

АКТ № 20
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«18» серпня 2020 р.

м. Одеса

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану АФС 1 02 на шасі ГАЗ 33075
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Афанасенко Ігоря Миколайовича
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудо- ви)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВН2062СК	ХТН330700W 0000216	150019981000 0069	105100	1998	20.07.1998	24 424,00	24 424,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації - 997,561 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) – 7850/3200 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Наскрізна корозія	99%
2	Кузов (кабіна)	Корозія кабіни	99%
3	Двигун	Критичний знос головки блоку	98%
	Стартер	Знос якоря	98%
	Генератор	Знос якоря та щіток	99%
	Компресор	-	
	Турбокомпресор	-	
	Карбюратор	Знос корпусу, дросельних заслонок	99%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток знос
4	Коробка передач	Знос корпусу, шестерень, підшипників	99%
5	Задній міст	Знос головної пари	98%
	Диски коліс	Тріщина, деформація кружності	97%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос штоку	98%
6	Передній міст	Знос балки, опорних дисків	98%
	Диски коліс	Тріщина, деформація кружності	97%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос втулок	98%
	Передня вісь	-	
7	Механізм рульового управління	Знос рульового редуктора	99%
8	Фургон	Наскрізна корозія	98%
	Радіатор	Корозійний знос	99%
	Електропристрої	Знос електропроводки	99%
	Фари	Корозійний знос рефлектора, тріщини скла	99%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів і циліндра	99%
	Акумуляторна батарея	відсутня	
9	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання і не придатний до подальшої експлуатації.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП
(посада)

Заступник Начальника ЦПП
(посада)

Інженер I кат.
(посада)

(підпис)


(підпис)



(підпис)

Афанасенко І.М.
(ПІБ)

Візнюк О.Ю.
(ПІБ)

Сініка Л.М.
(ПІБ)





UKRAINE УКРАЇНА		СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Регістраційний номер Registration number	A	BH2062CK	
Рік випуску Year of issue	B	1998	
Дата реєстрації Date of registration	I	21.05.2009	
Приймає або організатор Summit of company	C.1.1	УКРАЇНСЬКЕ ДП ПОШТОВОГО	
Ім'я по батькові Given name(s)	C.1.2	ЗВ'ЯЗКУ "УКРПОШТА"	
Адреса Address	C.1.3	UKRAYINS'KE DP POSHTOVOGO	
Район Region	C.1.3	ЗВ'ЯЗКУ "UKRPOSHTA"	
Назва вулиці Street name	C.4	КИЇВСЬКА	
Власність Ownership	C.4	МАЛИНОВСЬКИЙ	
Діапазон Range of validity	H	ОДЕСА	
		ПРЕСТАВІ 2	
		ХРЕЩАТИК, 22	
ВМС 216528		РЕВ №2 при ВДАІ ГУМВС України в Одеській обл.	

Марка Make	D.1	АФС 1-02
Модель Type	D.2	на шасі ГАЗ 33075
Тип Commercial description	D.3	ВАНТАЖНИЙ ФУРГОН
Номер шасі (кузова, рами) Vehicle identification number	E	ХТН330700W0000216
Повна вага Maximum mass	F.1	7850
Вага без навантаження Mass of the vehicle in service	G	3200
Категорія Vehicle category	J	
Об'єм двигуна Capacity	P.1	4250
Тип палива Type of fuel	P.3	Бензин або газ
Колір Colour of the vehicle	R	СІРИЙ
Кількість сидінь Number of seats	S.1	Особлив. відмітки СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПОШТА
Кількість стоянок Number of standing places	S.2	ОІС 522629 від 10.07.2002

ВМС 216528

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу **АФС 1 02 на шасі ГАЗ 33075**

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВН2062СК	ХТН330700W0000216	1500199810000069	105100	1998	20.07.1998	24 424,00	24 424,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЕВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	500,00	0,00	500,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1,6	3800,00	6080,00	-	6080,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 5580,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник ВЕФ

25 серпня 2020 р.



Афанасенко І.М.

Чумакова С.В.