

Чернігівська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва)

« 04 » 09 2020р.

АКТ № 20

обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 02 » вересня 2020 р.

м. Чернігів

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану
автомобіля УАЗ-2206 державний реєстраційний номер СВ6418АК
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Аверченка Олександра Віталійовича
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	Vin- код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субраху- нок бухгалт- ерськог- о обліку	Рік випус- ку (побу- дови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн..	Сума зносу та знецінення, грн	Залишк- ова вартість , грн	Залишков- ий термін експлуата- ції згідно з даними обліку, міс
СВ6418АК	S28549	240020031 0002587	105100	1995	30.06.2003	11625,00	11625,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 557,2 тис. км
маса об'єкта за паспортом – 2720/2000 кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Корозія, деформація та тріщини поперечин	99%
2	Кузов (кабіна)	Корозія днища, дверей, боковин, деформація дверей, зруйновані кріплення сидінь, обшивка кузова	99%
3	Двигун	Знос поршневої групи, знос КШМ, ГРМ, низька компресія в циліндрах, поломка головки блоку	98%
	Стартер	Поломка шестерні приводу, знос колектора якоря, обрив проводки	98%
	Генератор	Поломка шківів, замикання обмотки, ізнос колектора, щіток	97%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Негерметичність поплавкової камери, знос дросельних заслінок, жиклерів	97%
4	Коробка передач	Знос посадочних місць підшипників, поломка куліси	98%
5	Задній міст	Поломка головної пари, ступиць, негерметичність	99%
	Диски коліс	Тріщини дисків, розбиті отвори кріплення	100%
	Ресори (пружини)	Поломка корінних листів	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоків	100%

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
6	Передній міст	Знос диференціала, головної пари	98%
	Диски коліс	Деформація дисків, розбиті отвори	100%
	Ресори (пружини)	Поломка та прогини листів	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоків	100%
	Передня вісь	-	-
7	Механізм рульового управління	Тріщина корпусу, експлуатаційний знос	98%
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Негерметичність, корозія, тріщина	99%
	Електропристрої	Замикання електропроводки, експлуатаційний знос	98%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	100%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра, негерметичність, корозія	97%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин, відсутність напруги	100%
9	Автошини	Спрацьований протектор, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 98 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:


1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП
(посада)


(підпис)


О.В.Аверченко
ПІБ

Пров. інженер ЦПП
(посада)


(підпис)

Ю.В.Ігнатенко
ПІБ


Старший майстер ЦПП
(посада)


(підпис)

С.О.Гайдай
ПІБ

УКРАЇНА UKRAINE УКРАИНА		СИМВОЛ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ TRANSPORTATION REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICATE OF MATRICULATION	
Регістраційний номер	A	СВ6418АК	
Рік реєстрації	B	1995	
Дата реєстрації	J	20.06.2008	
Підпис або підписи	C.1	УКРОЩТА КИЇВЩИНА	
Підписи	C.2	ДЕРЖНИ ПРВУЕМСТВО УКРОЩТА КИЇВЩИНА	
Адреса	C.3	ЧЕРНІВЦЬКА	
Район	C.4	БАХМАЦЬКИЙ	
Види	C.5	ДЕРЖИНСЬКОГО 7А	
Види	C.6	ДЕРЖИНСЬКОГО 7А	
Види	C.7	БАХМАЦЬКА	
Види	C.8	РЕПУБЛІКА	
Види	C.9	УКРАЇНА	
Види	C.10	УКРАЇНА	
Види	C.11	УКРАЇНА	
Види	C.12	УКРАЇНА	
Види	C.13	УКРАЇНА	
Види	C.14	УКРАЇНА	
Види	C.15	УКРАЇНА	
Види	C.16	УКРАЇНА	
Види	C.17	УКРАЇНА	
Види	C.18	УКРАЇНА	
Види	C.19	УКРАЇНА	
Види	C.20	УКРАЇНА	
Види	C.21	УКРАЇНА	
Види	C.22	УКРАЇНА	
Види	C.23	УКРАЇНА	
Види	C.24	УКРАЇНА	
Види	C.25	УКРАЇНА	
Види	C.26	УКРАЇНА	
Види	C.27	УКРАЇНА	
Види	C.28	УКРАЇНА	
Види	C.29	УКРАЇНА	
Види	C.30	УКРАЇНА	
Види	C.31	УКРАЇНА	
Види	C.32	УКРАЇНА	
Види	C.33	УКРАЇНА	
Види	C.34	УКРАЇНА	
Види	C.35	УКРАЇНА	
Види	C.36	УКРАЇНА	
Види	C.37	УКРАЇНА	
Види	C.38	УКРАЇНА	
Види	C.39	УКРАЇНА	
Види	C.40	УКРАЇНА	
Види	C.41	УКРАЇНА	
Види	C.42	УКРАЇНА	
Види	C.43	УКРАЇНА	
Види	C.44	УКРАЇНА	
Види	C.45	УКРАЇНА	
Види	C.46	УКРАЇНА	
Види	C.47	УКРАЇНА	
Види	C.48	УКРАЇНА	
Види	C.49	УКРАЇНА	
Види	C.50	УКРАЇНА	
Види	C.51	УКРАЇНА	
Види	C.52	УКРАЇНА	
Види	C.53	УКРАЇНА	
Види	C.54	УКРАЇНА	
Види	C.55	УКРАЇНА	
Види	C.56	УКРАЇНА	
Види	C.57	УКРАЇНА	
Види	C.58	УКРАЇНА	
Види	C.59	УКРАЇНА	
Види	C.60	УКРАЇНА	
Види	C.61	УКРАЇНА	
Види	C.62	УКРАЇНА	
Види	C.63	УКРАЇНА	
Види	C.64	УКРАЇНА	
Види	C.65	УКРАЇНА	
Види	C.66	УКРАЇНА	
Види	C.67	УКРАЇНА	
Види	C.68	УКРАЇНА	
Види	C.69	УКРАЇНА	
Види	C.70	УКРАЇНА	
Види	C.71	УКРАЇНА	
Види	C.72	УКРАЇНА	
Види	C.73	УКРАЇНА	
Види	C.74	УКРАЇНА	
Види	C.75	УКРАЇНА	
Види	C.76	УКРАЇНА	
Види	C.77	УКРАЇНА	
Види	C.78	УКРАЇНА	
Види	C.79	УКРАЇНА	
Види	C.80	УКРАЇНА	
Види	C.81	УКРАЇНА	
Види	C.82	УКРАЇНА	
Види	C.83	УКРАЇНА	
Види	C.84	УКРАЇНА	
Види	C.85	УКРАЇНА	
Види	C.86	УКРАЇНА	
Види	C.87	УКРАЇНА	
Види	C.88	УКРАЇНА	
Види	C.89	УКРАЇНА	
Види	C.90	УКРАЇНА	
Види	C.91	УКРАЇНА	
Види	C.92	УКРАЇНА	
Види	C.93	УКРАЇНА	
Види	C.94	УКРАЇНА	
Види	C.95	УКРАЇНА	
Види	C.96	УКРАЇНА	
Види	C.97	УКРАЇНА	
Види	C.98	УКРАЇНА	
Види	C.99	УКРАЇНА	
Види	C.100	УКРАЇНА	

Види	D.1	УАЗ
Види	D.2	2206
Види	D.3	МІКРОАВТОБУС
Види	E	250711/4600
Види	E	S28549
Види	F.1	2720
Види	G	2000
Види	J	
Види	P.1	2445
Види	P.3	Бензин
Види	R	ЗЕЛЕНИЙ
Види	S.1	Спеціальні підмітки
Види	S.2	ВЗ СВД РМС 211590
Види	S.3	Спеціальні



**ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ-2206**

Державний номерний знак	Vin- код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субраху- нок бухгалт- ерськог о обліку	Рік випус- ку (побу- дови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн..	Сума зносу та знецінення, грн	Залишк ова вартість , грн	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс
СВ6418АК	S28549	2400200310 002587	105100	1995	30.06.2003	11 625,00	11 625,00	0	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	470,60	100,00	570,60

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,960	3200,00	3072,00	-	3072,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 2501,40 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП



О.В.Аверченко

Начальник ВЕФ



О.М.Білюба