Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів АТ «Укрпошта»

Дніпропетровська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«_28_»_____08___ 2020 р.

АКТ № 10
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу, який не може виконувати свої функції

«_28_» _____08_____ 20_20 р. м. _Дніпро_

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану Автомобіля МАЗ 437041 АЕ6204ВВ
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті _____Черкас А.В._____
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АЕ6204ВВ	Y3M43704160003415	0300200610005059	105100	2006	28.08.2006	56166	56166	0	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 646.079___ тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 10100 кг/ 5400 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	деформована, наявність механічних пошкоджень , розбиті отвори для заклепок кронштейнів ресор та перемичок	100%
2	Кузов (кабіна)	корозія стійок кабіни , підлоги кабіни, правої та лівої дверей	98%
3	Двигун	корозія блока та головки блока; механічний знос коленвалу	98%
	Стартер	тріщини корпусу, перегорання якоря та обмотки статора	100%
	Генератор	перегорання якоря та обмотки	99%
	Компрессор	механічний знос валу та цилиндрів	98%
	Карбюратор//ТНВД	тріщини та корозія корпусу	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Тріщини корпусу знос посадочних місць підшипників валов	100%
5	Задній міст	на корпусі редуктора заднього моста розбиті посадочні місця підшипників, повний знос цапфи заднього моста, механічний знос гальмівних барабанів	100%
	Диски коліс	Тріщина, корозія диску	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Витікання мастила, знос штоку	100%
6	Передній міст	тріщини, корозія та вигин передньої балки	100%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Витікання мастила, знос штоку	100%
	Передня вісь		
7	Механізм рульового управління	повний знос корпусу рульового механізму, розбиті гнізда під підшипники	98%
8	Фургон	Корозійний знос	
	Радіатор	Корозійний знос верхньої банки та сот	100%
	Електропристрої	Замикання електропроводки	100%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	100%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин	100%
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено частково, гума не пригодна до використання за часом давності	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 100%

(вказати, що саме не відповідає)

Висновки та пропозиції: транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню

Додатки: Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (ТЗ) , фото ТЗ

(перелік технічної документації по об'єкту)

Начальник ЦПП _____ _____ О.В.Макуха
(посада) (підпис) (ПІБ)

Провідний інженер з транспорту _____ В.Т.Мокрий
(посада) (підпис) (ПІБ)

Інженер 1 категорії (секретар) _____ А/В.Осадчая
(посада) (підпис) (ПІБ)

Старший майстер з ремонту транспорту _____ Ю.О.Стеблюк
(посада) (підпис) (ПІБ)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
(з необхідними розрахунками) доцільності списання транспортного засобу із зазначенням напрямків використання очікуваних від цього коштів та матеріальних цінностей, розрахунком витрат, пов'язаних з ліквідацією (демонтажем) об'єкту списання станом на 28 серпня 2020 року

Марка та модель	Державний номерний знак	VIN -код	Інвентарний номер	Бухгалтерський субрахунок	Рік випуску(побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума накопиченої амортизації та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку,міс
МАЗ-437041	АЕ6204ВВ	Y3M4370416 0003415	03002006100 05059	105100	2006	28.08.2006	56166	56166	0	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.
Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.
Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
00.00	267.00	267.00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума прибутку від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного прибутку (грн..)
2.8	7000,00	2512.5	0,00	7000,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 7000,00грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства

Начальник ЦПП О.В. Макуха

Заступник
Начальник ВЕФ М.В. Блінова



UA

УКРАЇНА
УКРАЇНА
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Реєстраційний номер / Registration number	A	AE6204BB
Рік випуску / Date of first registration	B	2006
Дата реєстрації / Date of registration	I	27.06.2008 р.
Прізвище або організація / Surname or company	C.1.1	УДППЗ УКРПОШТА UDPPZ UKRPOSHTA
Ім'я та по батькові / Given name(s)	C.1.2	
Адреса / Address	C.1.3	
Регіон		ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Район		М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК
Населений пункт		КІРОВСЬКИЙ
Вулиця, будинок, квартира		ПРИВОКЗАЛЬНА, 11
Власність / Ownership	C.4	ХРЕЩАТИЙ ВУЗ,ZZ
Дійсне до / Period of validity	H	

Дн-ське ВРЕР-1
ДАІ УМВС України в
Дніпропетровській обл.

AEC234489



Марка / Make	D.1	МАЗ
Модель / Type	D.2	437041-280
Тип / Commercial description	D.3	ФУРГОН-С
Номер шасі (кузова, рами) / Vehicle identification number	E	VIN - Y3M437041B0003415 Y3M437041B0003415
Повна маса / Maximum mass	F.1	10100
Маса без навантаження / Mass of the vehicle in service	G	5400
Категорія / Vehicle category	J	
Об'єм двигуна / Capacity	P.1	4750
Тип палива / Type of fuel	P.3	
Колір / Colour of the vehicle	R	ЖОВТИЙ
Кількість сидячих місць, в місцях водія / Number of seats, including the driver's seat	S.1	Особливі відмітки ТЕХПАСПОРТ-ЗАМІНА N AEC019411 від 15.05.2007 р. СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СИНЬО-ЖОВТО-СИНЯ СМУГА
Кількість стоячих місць / Number of standing places	S.2	

AEC234489


УКРПОШТА
AE 6204 BB
UA
UA AE 6204 BB