Додаток 2
до Порядку списання транспортних
засобів акціонерного товариства
«Укрпошта»

Черкаська філія АТ «Укрпошта»
22.11.2019р.

АКТ № 15
обстеження фізичного(технічного) стану транспортного засобу,
яке не може виконувати свої функції

22 листопада 2019 р. м. Черкаси

Комісія, призначена наказом від 21 жовтня 2019 року № 3041
провела огляд автомобіля ВАЗ 21063, державний реєстраційний номер 02669МЕ, який знаходиться у підзвіті Коваленка Василя Івановича

Державний номерний знак	Vin-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	дата введення в експлуатацію	Первісна вартість грн.	Сума зносу, та знецінення .грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
02669МЕ	ХТА210630 М2488026	23001997 10002821	105100	1991	09.1997	1512,00	1512,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 492,6 тис. км.
маса об`єкта за паспортом (повна/споряджена) - 1395/950кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	-	-
2	Кузов (кабіна)	Наскрізна корозія днища, порогів, лонжеронів, відсутні двері ліві (акт від 11.06.2015р.) копія акту додається	98%
3	Двигун	Розкомплектований (акт від 11.06.2015р., акт від 22.11.2016р.) копія актів додається	99%
	Стартер	Відсутній (акт від 11.06.2015р., акт від 22.11.2016р.) копія актів додається	
	Генератор	Відсутній (акт від 11.06.2015р., акт від 22.11.2016р.) копія актів додається	
	Компрессор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Відсутній (акт від 11.06.2015р.) копія акту додається	
4	Коробка передач	Тріщина кришки, знос посадочних місць підшипників	99%
5	Задній міст	Знос корпусу, корозія, просаджені посадочні місця підшипників піввісі	98%
	Ресори (пружини)	Втрата робочих властивостей, природній знос	98%
	Амортизатори	Підтікання рідини, знос поршня	99%

6	Передній міст	Наскрізна корозія балки, відсутні ступиці, (акт від 11.06.2015р.,.) копія акту додається	100%
	Диски коліс	Тріщини, розбалансування	99%
	Ресори (пружини)	Втрата робочих властивостей, природній знос	99%
	Амортизатори	Втрата цілісності корпусу, корозія	99%
	Передня вісь	-	
7	Механізм рульового управління	Тріщина корпусу	99%
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Наскрізна корозія, механічне пошкодження сот лопастями вентилятора	99%
	Електропристрої	Відсутній (акт від 11.06.2015р., акт від 22.11.2016р.) копія актів додається	
	Фари	Корозія відбиваючої поверхні, розбите скло розсіювача	99%
	Головний гальмовий циліндр	Механічне пошкодження штуцерів трубок, корозія	99%
	Акумуляторна батарея	Відсутня (акт від 11.06.2015р., акт від 22.11.2016р.) копія актів додається	
9	Автошини	Знос протектора, пошкодження корда під час довготривалого простою	99%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії:
Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню

Додатки:
1. Фото.
2. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.
3. Копія акту від 11.06.2015 р.
4. Копія акту від 22.11.2016 р.

Голова комісії:
Заступник директора
з операційної діяльності — В.В. Захарченко

Члени комісії:
Начальник Центру перевезення пошти — І.П. Козоріз

Провідний інженер — В.І. Коваленко

Провідний фахівець відділу безпеки з координації роботи в Черкаській області — Т.О. Лищенко

Заступник начальника відділу економіки та фінансів — Н.Ф. Приходько

Заступник головного бухгалтера з питань БО, секретар комісії — О.І. Маренич

ТЕХНІКО - ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ВАЗ 21063

Державний номерний знак	Vin-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	дата введення в експлуатацію (місяць, рік)	Первісна вартість грн.	Сума зносу, та знецінення .грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
02669 МЕ	ХТА210630 М2488026	23001997 10002821	105100	1991	09.1997	1512,00	1512,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, масел та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	200,00	-	200,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу


Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума прибутку від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного прибутку (грн..)
0,425	2800,00	1190,00	-	1190,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту списання майна та здавання металобрухту становить 990,00 грн. буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП Козоріз І.П.

Начальник відділу економіки та фінансів Стадник Л.В.

25 грудня 2019 р.



УКРАЇНА
УКРАЇНА
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Реєстраційний номер / Registration number — A — 02669ME
Рік випуску / Date of first registration — B — 1991
Дата реєстрації / Date of registration — I — 15.04.2008
Прізвище або організація / Surname or company — C.1.1 — ЗКПО 21560045 "УКРПОШТА" УДППЗ
Ім'я та по батькові / Given name(s) — C.1.2 — "UKRPOSHTA" UDPPZ
Адреса / Address — C.1.3
Регіон — ЧЕРКАСЬКА
Район — М.СМІЛА
Населений пункт
Вулиця, будинок, квартира — ЛЕНІНА, 45 /А
Власність / Ownership — C.4
Дійсне до / Period of valudity — H

Смілянське ВРЕР
при УДАІ УМВС України
в Черкаській обл.

CAC 061164

Марка / Make — D.1 — ВАЗ
Модель / Type — D.2 — 21063
Тип / Commercial description — D.3 — ЛЕГКОВИЙ СЕДАН-В
Номер шасі (кузова, рами) / Vehicle identification number — E — XTA210630L2488026 XTA210630M2488026
Повна маса / Maximum mass — F.1 — 1395
Маса без навантаження / Mass of the vehicle in service — G — 890
Категорія / Vehicle category — J
Об'єм двигуна / Capability — P.1 — 1450
Тип реального палива / Type of fuel — P.3 — Бензин
Колір / Colour of the vehicle — R — БЕЖЕВИЙ
Кількість сидячих місць, з місцем водія / Number of seats, including the driver's seat — S.1 — 5
Особливі відмітки — СПЕЦІАЛІЗОВАНА
Кількість стоячих місць / Number of standing places — S.2

CAC 061164


026-69 ME


24 026-69 ME

