

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Одеська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)

«20» серпня 2020р.

АКТ № 65
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«20» серпня 2020 р.

м. Одеса

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану УАЗ 3741
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Афанасенко Ігоря Миколайовича
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудов и)	Дата введення в експлуатаці ї	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знищення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВІ19092АІ	ХТТ37410240 496276	150020051000 0103	105100	2004	07.07.2005	0,00	0,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації - 346,719 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) – 2740/1740 кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Корозія ідентифікаційних номерів	97%
2	Кузов (кабіна)	Корозія ідентифікаційних номерів	97%
3	Двигун	Знос колінчатого валу, корозія блоку	98%
	Стартер	Замикання обмотки	98%
	Генератор	Знос якоря та щіток	98%
	Компресор	-	
	Турбокомпресор	-	
	Карбюратор	Знос голчатого клапану, різьбових з'єднань	98%

№ зп	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	відсутня	
5	Задній міст	Знос редуктора	99%
	Диски коліс	Тріщини дисків, деформація кружності,	97%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	98%
	Амортизатори	Знос втулок, сальника штоку	98%
6	Передній міст	Знос редуктора	99%
	Диски коліс	Тріщини дисків, знос гнізд кріплення	97%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	98%
	Амортизатори	Забої, знос та корозія штоку	99%
	Передня вісь	-	
7	Механізм рульового управління	Тріщина корпусу	98%
8	Фургон	Корозія	97%
	Радіатор	Корозія	98%
	Електропристрої	Замикання електропроводки	98%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	97%
	Головний гальмовий циліндр	Знос робочої поверхні циліндра	98%
	Акумуляторна батарея	Відсутня	
9	Автошини	Спрацьований протектор	99%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання і не придатний до подальшої експлуатації.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП
(посада)

Заступник Начальника ЦПП
(посада)

Інженер І кат.
(посада)

(підпис)


(підпис)


(підпис)

Афанасенко І.М.
(ПІБ)

Візнюк О.Ю.
(ПІБ)

Сініка Л.М.
(ПІБ)







УКРАЇНА
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Реєстраційний номер
Registration number
Рік випуску
Date of first registration
Дата реєстрації
Date of registration
Прізвище або організація
Surname or company
Ім'я та по батькові
Given name(s)
Адреса
Address
Регіон
Region
Район
District
Населений пункт
Settlement
Вулиця, будинок, квартира
Street, house, apartment
Власність
Ownership
Дійсно до
Period of validity



BHC 202095

A **BH9092AI**
B **2004**
I **07.04.2009**
C.1.1 **УКР. ДЕРЖ. ПІДП-ВО ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ "**
C.1.2 **УКРПОШТА"**
C.1.3 **UKR.DERZH.PIDPR-VO POSHTOVOGO ZV'YK**
C.1.3 **U "UKRPOSHTA"**
C.4 **КИЇВ**
H **БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ**
H **ПЕРШОТРАВНЕВА, 70**
H **ХРИЩАТИК, 22**

РЕВ № 4 при УДАІ
ГУМВС України
в Одеській обл.

Марка
Make
Модель
Type

Тип
Commercial description

Номер шасі (кузова, рами)
Vehicle identification number

Повна маса
Maximum mass

Маса без навантаження
Mass of the vehicle in service

Категорія
Vehicle category

Об'єм двигуна
Capacity

Тип пального
Type of fuel

Колір
Colour of the vehicle

Кількість сидінь місць
з місцем водія
Number of seats
including the driver's seat

Кількість стоячих місць
Number of standing places

D.1 **УАЗ**
D.2 **374102**
D.3 **ВАНТАЖНИЙ ФУРГОН-В**
E **ХТТ37410240496276**
F.1 **0417206 37410040211969**
G **2740**
G **1740**
J
P.1 **2445**
P.3 **Бензин**
R **ЗЕЛЕНИЙ**
S.1 **Особливі відмітки**
S.1 **НАНЕСЕНА СИНЬО-ЖОВТА-СИНЯ**
S.2 **СМУГА КХС 613949 від 07.10.2005**

BHC 202095

РД № 724495 ТОВ "Знак" Консорціуму "ЄДАГО" зам. 0046 2008 02

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу **УАЗ 3741**

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВН9092АІ	ХТТ37410240496276	1500200510000103	105100	2004	07.07.2005	0,00	0,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	500,00	0,00	500,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,8	3800,00	3040,00	-	3040,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 2540,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник ВЕФ

25 серпня 2020 р.

Афанасенко І.М.

Чумакова С.В.