

Харківська дирекція філія АТ «Укрпошта»
(назва філії)
21 листопада 2019 р

АКТ № 12
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

21 листопада 2019 р.

м. Харків

Комісія, призначена наказом (розпорядженням) від «01» листопада 2019 р. № 1809
провела огляд автомобіля марки ВІС-2345

(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Полешко Миколи Васильовича

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтер ського обліку	Рік випуску у (побудови)	Період введення в експлуатації (місяць, рік)	Первісна вартість, грн.	Сума зносу, грн.	Залишок оціночної вартості, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з дашним обліку, міс.
18284ХА	ХТА21053011913645	2000200110004654	105100	2001	07.2001	2860,00	2860,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів:

пробіг з початку експлуатації 252,676 тис.км

маса об'єкта за паспортом 1790/1470 кг

№ з/п	Найменування агрегатів	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	2	3	4
1	Рама		
2	Кабіна	Корозія полу	100%
3	Двигун	Повний знос поршневої групи	100%
	Карбюратор	Тріщина поплавкової камери	100%
	Стартер	Знос якоря	98%
	Генератор	Знос якоря та щіток	99%
	Компресор	-	-
4	Коробка передач	Знос першої та третьої передач	98%
5	Задній міст	Знос головної пари	96%
	Диски коліс	Тріщина диску	100%
	Ресори	Експлуатаційний знос	99%
6	Передній міст	Деформація важелів, знос сайленблоків	98%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення	100%
	пружини	Експлуатаційний знос	98%
	Передня вісь	-	-
	Механізм рульового управління	Тріщина корпусу	100%

7	Інші прилади		
	Радіатор	Корозійний знос сот	100%
	Пристрої	Замикання електропроводки	100%
	двері	Корозійний знос	100%
	Капот	Корозійний знос	100%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	100%
	Акумулятор	Експлуатаційний знос	100%
	Амортизатори	Знос штоку	100%
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: Загальний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99,3 %


Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застаріння, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Копія наказу директора філії № 1809, від 01.11.2019р.
3. Фото ТЗ.

Голова комісії:

Заступник начальника ЦПП  Пугачов О.М.

Члени комісії:

Інженер 1 категорії ЦПП  Болотова Л.Г.

Бухгалтер 1 категорії відділу ведення

бухгалтерського обліку необоротних активів та товарно-матеріальних цінностей



Горобцова Н.З.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ВІС-2345

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуата- ції (місяць, рік)	Первісна вартість, грн..	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
18284XA	ХТА21053011913645	2000200110004654	105100	2001	07.2001	2860,00	2860,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	376,16	216,00	592,16

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу:

Кількість металобрух- ту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1,135	3700,00	4199,50	-	4199,50

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 3607,34 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП
 Начальник відділу економіки та фінансів



М.В.Полешко
 А.В.Старицька

27.05.2020р.

ХАС №640498

С ВЛАСНИК

21560045

УВППЗ "УКРПОШТА"

UDPPZ "UKRPOSTA"

С АДРЕСА:

Область

Район

Нас. пункт

Вулиця

Будинок

Випуск

Датум

М.П.

ХАРКІВСЬКА

ЛЕНІНСЬКИЙ

ХАРКІВ

ПРОВ. ДИ. АМІЧНИЙ

КВ.

У.В.М.Б.С.У.КРАЇНИ

Д.П.В.С.У.КРАЇНИ


М.ХАРКІВ

2003

ХАА 373556

Р.

Держмак. ПК "Україна". Зам. 2-3037. 2003



УКРАЇНА (UA) UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

A Реєстраційний № 18284XA
D Марка BIC 2345
Модель
B Рік випуску 2001
Колір ЗЕЛЕНИЙ
E Шасі (кузов, рама, коляска) № K.XTA2105301913645 III.
Тип ТЗ ВАНТАЖ-ФУРГОН GE
F Повна маса 1790 kg
G Маса без навантаження V- 1500
Об'єм двигуна
Особливі відмітки Ст.С/Р: ХАС499917 22.09.2001
ЗМ-СВ-ВА.МР.М.КІВ.ХРЕКАТ22
VIN-X6D23450010004687.

ХАС №640498



16/03/2020 09:44 AM

16/03/2020 09:44 AM

18224