

Чернігівська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва)

« 04 » 09 2020р.

АКТ № 10

обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 02 » вересня 2020 р.

м. Чернігів

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану
автомобіля ВАЗ-21213 державний реєстраційний номер 03216МК
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Аверченка Олександра Віталійовича
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	Vin- код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субраху- нок бухгалт- ерськог о обліку	Рік випус- ку (побу- дови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн..	Сума зносу та знецінення, грн	Залишк ова вартість , грн	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс
03216МК	ХТА21 2130W 135903 9	240020031 0002565	105100	1998	30.06.2003	2898,00	2898,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 347,0 тис. км
маса об'єкта за паспортом – 1395/995 кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	-	-
2	Кузов (кабіна)	Корозія арок коліс, порогів, дверей, сквізна корозія днища, тріщини та прогини лонжеронів, деформовані задні двері	98%
3	Двигун	Поломка колінчастого валу, граничний знос ЦПГ, ГРМ	99%
	Стартер	Граничний експлуатаційний знос, обрив обмотки	97%
	Генератор	Знос посадочних місць підшипників в корпусі.	98%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Експлуатаційний знос, негерметичність, тріщина корпусу	100%
4	Коробка передач	Поломка корпусу в місцях кріплення, ізнос валів та шестерень	99%
5	Задній міст	Знос головної пари, негерметичність	99%
	Диски коліс	Тріщини дисків, розбиті отвори кріплення	100%
	Ресори (пружини)	Поломка пружин, втрата пружності	99%
	Амортизатори	Деформація штоків, корозія	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток
6	Передній міст	Знос сайлентблоків, ричагів, ШРУСів	97%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення	99%
	Ресори (пружини)	Втрата пружності пружин	100%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку, негерметичність	99%
	Передня вісь	-	-
7	Механізм рульового управління	Граничний знос черв'ячної пари механізму	98%
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Пошкодження сотих крильчаткою, негерметичність	100%
	Електропристрої	Замикання електроприладів, експлуатаційний знос	100%
	Фари	Корозійний знос рефлектора, розбиті	100%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра, негерметичність	97%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин, відсутність напруги	100%
9	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 98 %.


Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП
(посада)


(підпис)


О.В.Аверченко
ПІБ

Пров. інженер ЦПП
(посада)


(підпис)

Ю.В.Ігнатенко
ПІБ

Старший майстер ЦПП
(посада)


(підпис)

С.О.Гайдай
ПІБ

УКРАЇНА UA UKRAINE

СВІДОЦТВО
ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТЗ

Реєстраційний № 0321571
Марка ВАЗ 21213
Модель
Рік випуску 1998
Колір ЧЕРВОНИЙ
Двигун № 5271390
Шасі (рама) №
Кузов (коляска) № КТ421213041359039
ЛЕГКОВИЙ
Тип ТЗ
Повна маса РМС 125938 01.07.99 kg
Особливі відмітки
ОПЕРАТИВНА ПОШТА

РМС № 131191
МКА № 038004

Державний автомобільний реєстр

РМС № 131191

ВЛАСНИК

ЧЕРНІГІВ ДИРЕКЦІЯ УДППЗ
УКРПОШТА
CHERNIIV DIREKTSIJA UDF
UKRPOSHTA

АДРЕСА:

Область ЧЕРНІГІВСКА CHERNIGIVSKA
Район ЧЕРНІГІВ
Нас. пункт ДЕСНЯНСЬКИЙ
Вулиця ЛЕНІНА
Будинок 28 кор. кв.

Видано 15.10.99
Начальник ДРП ДАІ ІРІВ Н. ЧЕРНІГОВА

М.П. 15.10.99

19 р.

Державний ПК "Україна" Зам. 7-3668-1998

"Оріяна" Зам. № 76/1997р



ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ВАЗ-21213

Державний номірний знак	Vin- код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субраху- нок бухгалт- ерськог о обліку	Рік випус- ку (побу- дови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн..	Сума зносу та знецінення, грн	Залишк ова вартість , грн	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс
03216МК	ХТА21 2130W 135903 9	240020031 0002565	105100	1998	30.06.2003	2898,00	2898,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	386,48	80,00	466,48

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,420	3200,00	1344,00	-	1344,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 877,52 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП



О.В.Аверченко

Начальник ВЕФ



О.М.Білюба