

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Донецька дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
« 18 » серпня 2020 р.

АКТ № 16
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 18 » серпня 2020 р.
Проведено обстеження фізичного (технічного) стану **УАЗ-3909**
(назва об'єкта)

м. Краматорськ

який знаходиться у підзвіті механіка ГКВТ – Мазіна Сергія Миколайовича.
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишков а вартість, грн.	Залишков й термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA3617PM	ХТТ390900V0005929	0400199710006895	105100	1997	01.04.1997	10 486.00	10 486.00	0	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації **763,0** тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) **2910/1870** кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Знос, корозія та тріщини несучих частин.	90%
2	Кузов (кабіна)	Корозія ,тріщини лонжеронів, колісних арок, стоек та лонжеронів на підлозі.	90%
3	Двигун	Знос головки блока циліндрів, занижена компресія у циліндрах, підтікання оливи.	92%
	Стартер	Знос деталей, замикання обмотки якоря, знос щіток та шестерні привода.	93%
	Генератор	Знос деталей, підшипників передньої та задньої кришок, знос якоря та щіток.	92%
	Компрессор	Відсутній.	0
	Турбокомпресор	Відсутній.	0
	Карбюратор	Знос деталей, підтікання палива.	93%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу	
4	Коробка передач	Знос деталей корпусу КПП, підтікання мастила, знос шестерень передач.	94%	
5	Задній міст	Знос деталей корпусу, підшипника головної передачі, маточин коліс та гальмівних барабанів.	90%	
	Диски коліс	Тріщини та деформація дисків.	90%	
	Ресори (пружини)	Знос та зломи листів.	90%	
	Амортизатори	Знос та підтікання мастила .	92%	
6	Передній міст	Знос корпусу ,підтікання мастила скрізь сальники , маточин коліс поворотних кулаків, механічний знос підшипників та гальмівних барабанів.	92%	
	Диски коліс	Тріщини та деформація дисків.	93%	
	Ресори (пружини)	Знос та зломи листів.	92%	
	Амортизатори	Знос та підтікання мастила.	93%	
	Передня вісь	Відсутня	0	
7	Механізм рульового управління	Знос рульового механізму, ричагів та втулок рульового управління	92%	
8	Фургон	Відсутній	0	
	Радіатор	Корозія сот, підтікання охолоджувальної рідини,	90%	
	Електропристрої	Знос перемикачів, пошкодження ізоляції електропроводки.	92%	
	Фари	Корозія корпусу та деталей.	92%	
	Головний гальмовий циліндр	Знос та підтікання гальмівної рідини.	93%	
	Акумуляторна батарея	Вийшов строк експлуатації.	95%	
9	Автошини	Знос протектору, бокові порізи.	95%	

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: автомобіль **УАЗ-3909** не відповідає технічним умовам 95% фізичний та моральний знос агрегатів, вузлів та деталей.

(вказати, що саме не відповідає)

Висновки та пропозиції: капітальний ремонт автомобіля УАЗ-3909 економічно не вигідний. Пропозиція - автомобіль підлягає списанню у зв'язку з фінансово-економічною недоцільністю його відновлення.

Додатки: копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, фотографії об'єкта.
(перелік технічної документації по об'єкту)

Начальник ЦПП

(підпис)

Сінкевич Ю.М.
(ПІБ)

Провідний інженер ЦПП

(підпис)

Літвінова О.О.
(ПІБ)

Механік ГК та В

(підпис)

Мазін С.М.
(ПІБ)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ-3909

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA3617PM	ХТТ390900V0005929	0400199710006895	105100	1997	01.04.1997	10 486.00	10 486.00	0	0

Фактичний пробіг з початку експлуатації 763.0 тис. км. В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	253,89	324,00	577,89

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1870	3686,00	6892,82	-	6314,93

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 6314,93 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП



Сінкевич Ю.М.

Начальник ВЕФ



Сінкевич Н.В..

Сканована копія технічного паспорту автомобіля
УАЗ3909 держ. № АА3617РМ

	УКРАЇНА UKRAINE	СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Регістраційний номер Registration number	A	АА3617РМ	
Дата періоду реєстрації Date of first registration	B	17.09.2009	
Дата реєстрації Date of registration	B.1	04.07.2017	
Рік випуску Year of manufacture	B.2	1997	
Привласнює або організація Supplier or company	C.1.1	ПАТ "УКРПОШТА" JSC "UKRPOSHTA"	
В/ч та поштове відділення Branch and post office	C.1.2		
Адреса Address	C.1.3	М. КИЇВ М. КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	
Власник Owner	C.4	вул. ХРЕЩАТИК 22 в є власником	Центр 1443 TSC 1443
Діапазон Period of validity	H		
CXM 553096			

Марка Make	D.1	УАЗ	
Модель Type	D.2	3909	
Тип Type	D.3	ЗАГАЛЬНИЙ ВАНТАЖНИЙ ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИЙ-В	
Коммерційний опис (слова, знаки) Commercial description (words, signs)	E	ХТТ390900V0005929	
Відомості про номер Vehicle identification number	F.1	2910	
Повна вага Maximum mass	G	1870	
Вага без навантаження Mass of the vehicle in service	J	B	
Категорія Vehicle category	P.1	2445	
Об'єм двигуна Capacity	P.2	B	
Тип палива Type of fuel	R	СІРІЙ	
Колір Color of the vehicle	S.1	7	Особливості: СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПОШТОВИЙ
Кількість сидінь, місць з водієм включно Number of seats including the driver's seat	S.2		
Кількість стоячих місць Number of standing places			
CXM 553096			
CXM № 553096 Зам. 17-3326 PC Ukraina 02.2017			

Попередній номер АН6387ЕТ





