

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів АТ «Укрпошта»

Черкаська дирекція АТ «Укрпошта»
14 серпня 2020 р.

АКТ № 41
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

14 серпня 2020 р. м. Черкаси

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля ГАЗ 5327, державний реєстраційний номер АА1568РТ

який знаходиться у підзвіті Козоріз Ірини Петрівни

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення , грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА1568РТ	ХТН531200М1 293674	230019911 0002824	105100	1991	10.1991	18110.00	18110.00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 931.4тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 7980/3380 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Пошкодження місць кріплень кронштейнів, тріщина траверси	99%
2	Кузов (кабіна)	Корозія порогів, арок	99%
3	Двигун	Корозія різьби кріплення бугелів коленвала, знос КШМ, ГБЦ ремонт непридатна	99%
	Стартер	Вигорання контактів, пошкодження корпусу	99%
	Генератор	Знос посадочних місць підшипників	99%
	Компресор	-	
	Турбокомпресор	-	
	Карбюратор	Не щільне прилягання поверхонь	99%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Знос посадочних місць підшипників, значний знос шестерень, синхронізаторів, люфт вторинного вала	99%
5	Задній міст	Люфт хвостовика, підвищений люфт шестерень редуктора	98%
	Диски коліс	Розбалансування, корозія	99%
	Ресори (пружини)	Втрата робочих властивостей, природний знос	98%
	Амортизатори	Знос поршня, пошкодження кріплення	99%
6	Передній міст	Знос шкворнів	99%
	Диски коліс	Тріщини, розбалансування, корозія	99%
	Ресори (пружини)	Втрата робочих властивостей, тріщина підкорінного листа	99%
	Амортизатори	Втрата цілісності корпусу	99%
	Передня вісь	Знос шкворнів, цапф	99%
7	Механізм рульового управління	Знос корпусу, люфт вала сошки	99%
8	Фургон	Корозія, тріщини, природний знос дерев`них поперечин	99%
	Радіатор	Корозія сот, накип в сотах	99%
	Електропристрої	Помутніння скла, знос механічних частин приладів	99%
	Фари	Корозія відбиваючої поверхні, помутніння скла	99%
	Головний гальмовий циліндр	Корозія поверхні циліндра, підклинювання поршня, не працює підсилювач гальм	99%
	Акумуляторна батарея	Списано	
9	Автошини	Знос протектора, пошкодження корда під час довготривалого простою	99%

Об’єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: Фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії: Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

- Додатки:
- 1. фото,
 - 2. копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Начальник ЦПП
Провідний інженер
Майстер з ремонту транспорту

Козоріз І.П.
Яценко Ф.П.
Матуся М.І.

ТЕХНІКО - ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ГАЗ 5327

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення , грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA1568PT	XTH531200M 1293674	230019911 0002824	105100	1991	10.1991	18110.00	18110.00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має граничний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових та конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, масел та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	580,00	-	580,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу


Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума прибутку від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного прибутку (грн.)
2,028	2800,00	5678,40	-	5678,40

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту списання майна та здавання металобрухту становить 5098,40 грн. буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник відділу економіки та фінансів

14 серпня 2020 р.



Козоріз І.П.

Стадник Л.В.

Марка	D.1	ГАЗ
Модель	D.2	5327
Тип	D.3	СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ
Commercial description		ФУРГОН
Vehicle identification number	E	XTH531200M1293674
Повна вага	F.1	7980
Maximum mass		
Маса без навантаження	G	3380
Mass of the vehicle in service		
Категорія	J	C
Vehicle category		
Об'єм двигуна	P.1	4250
Capacity		
Тип палива	P.2	S
Type of fuel		
Колір	R	СИНИЙ
Color of the vehicle		
Кількість сидінь місць	S.1	2
Number of seats including the driver's seat		
Кількість стоячих місць	S.2	
Number of standing places		
Спеціалізований, встановлена газобалонна система		

CXM 370790

CXM № 370790 Зам.17-3211 PC Україна 02.2017

UA	УКРАЇНА UKRAINE UKRAINE	СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Регістраційний номер	A	AA1568PT	
Date of first registration	B	10.02.2009	
Дата реєстрації	B.1	11.05.2017	
Рік випуску	B.2	1991	
Year of manufacture			
Продавець або організація	C.1.1	ПАТ "УКРПРОШТА"	
Buyer or company			
Ім'я та (або) назва	C.1.2	JSC "UKRPROSHTA"	
(Given name(s))			
Адреса	C.1.3	М. КИЇВ	
Address			
Область		М. КИЇВ	
Region		ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	
Міс. прим.		вул. ХРЕЩАТИК 22	
City, apt. no.			
Ownership	C.4	в с. власником	
Period of validity	H		
Центр 7141 TSC 7141			

CXM 370790





2020-09-10 13:22